Показаны основные приемы работы по удаленному управлению ПЧВ с использованием командного слова, а также считывания основных параметров прибора по интерфейсу RS-485 для использования в программе управления или архивации. Более подробно подключение OBEH ПЧВ к SCADA рассматривается на курсах OBEH ПЧВ: практический проводимый Учебным центром OBEH курс, (http://www.owen.ru/text/42303709).

1. Настройки интерфейса связи RS-485 на ОВЕН ПЧВ

Для определения параметров связи на частотном преобразователе ОВЕН ПЧВ используется группа параметров 8. Основные настройки параметров этой группы, которые должны быть произведены, сведены в таблицу 1.1.

		Таблица 1.1. Настройки связи ПЧВ
	Общие наст	ройки. Группа параметров для конфигурирования общих настроек связи.
8-01	0 - 2 [0]	Место управления: 0 – цифровое управление и командное слово. 1 – только цифровой: использование цифрового входа в качестве управляющего. 2 – только командное слово.
8-02	0; 1 [1]	Источник командного слова: 0 – нет: функция не активна; 1 – RS485: источник командного слова управления создается через порт последовательной связи RS485.
	н	астройки порта. Параметры для конфигурирования порта ПЧВ
8-30	0; 2 [0]	Протокол: используемый протокол; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ: 0 – не используется; 2 – Modbus.
8-31	1 – 126; [1]	Адрес для шины. [1 - 126] – диапазон адреса шины ПЧВ;
8-32	0 – 4 [2]	Задает скорость передачи данных порта (бод). Значение выбирается из вариантов: «0» – 2400; «1» – 4800; «2» – 9600 (по умолчанию); «3» – 19200; «4» – 38400.
8-33	0 – 3 [0]	Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов: «0» – контроль четности отсутствует (по умолчанию); «1» – проверка на нечетность; «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.
8-35	1-500 [10]	Минимальная задержка реакции (миллисекунды): минимальная задержка между получением запроса и передачей ответа.
8-36	0,010 - 10,00 [5,0]	Максимальная задержка реакции (секунды): максимально допустимая задержка между передачей запроса и получением ответа. Превышение времени этой задержки приводит к таймауту командного слова.

Использованные в проекте настройки связи выделены в тексте цветом (адрес ПЧВ -1, 9600 б/с, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит). Их нужно придерживаться при создании проекта для ПЛК.

2. Адресация регистров ПЧВ

Для опроса параметров ПЧВ и изменения их по сети используется следующие простые принципы адресации:

- 1. Каждому параметру соответствует регистр (2 регистра) с уникальным адресом
- 2. Адрес соответствующего регистра определяется по номеру параметра в ПЧВ по следующей формуле:

$HOMEP _ PE\Gamma UCTPA = HOMEP _ \Pi APAMETPA \times 10 - 1$

Таким образом, например, параметру 1-00 будет соответствовать регистр с номером $100 \times 10-1=999_{dec}=3E7_{hex}$.

Помимо регистров хранящих параметры ПЧВ есть и дополнительные служебные регистры. Во-первых, это командное слово. Оно позволяет главному устройству Modbus управлять несколькими важными функциями ПЧВ:

- Пуск
- Останов привода различными способами:
 - Останов выбегом;
 - Быстрый останов;
 - Останов торможением постоянным током;
 - Нормальный останов (замедлением);
- Возврат в исходное состояние (сброс) после аварийного отключения;
- Работа с различными предустановленными скоростями;
- Работа в обратном направлении;
- Управление встроенным реле ПЧВ.

Помимо командного слова используется слово задания по интерфейсу RS-485, слово состояния, слово значения обратной связи и регистр индексирования параметров. Их назначение и адресация сведены в табл.2.1

Номер регистра(ПЧВ)	Номер регистра (Modbus)	Назначение
7	6	Последний код ошибки от интерфейса объекта данных
9	8	Индекс параметра (например, 3-10)
50000	49999	Входные данные: регистр командного слова привода (CTW)
50010	50009	Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
50200	50199	Выходные данные: регистр слова состояния привода (STW)
50210	50209	Выходные данные: регистр основного текущего значения привода (MAV)

Таблица 2.1. Служебные регистры ПЧВ

Командное слово и слово состояния представляют собой набор значимых битов, к каждому из которых можно использовать отдельное обращение. Структура командного слова и слова состояния приведены в табл.2.2 и 2.3.

¹ Не все параметры ПЧВ могут быть опрошены по сети. Основные настройки задания скорости 3-02, 3-03, 3.41,3-51 и некоторые другие параметры могут быть изменены только с ЛПО.

Табл.2.2. Биты командного слова						
Бит	Логическо	Функция кнопки 5.1х				
Diri	0	1	(аналог)			
0	Предустановленно	16				
	0	1	10			
1	Предустановленно	17				
1	0	1	17			
2	Торможение постоянным током	Нет торможения постоянным током	5			
3	Останов выбегом	Нет останова выбегом	2			
4	Быстрый останов	Нет быстрого останова	3			
5	Фиксация частоты	Нет фиксации частоты	20			
6	Останов с замедлением	Пуск	8			
7	Нет сброса	Сброс	1			
8	Работа по заданию	Фиксированная частота (3-11 ¹)	14			
9	Изменение скорости 1 (согласно 3.4x)	Изменение скорости 2 (согласно 3.5x)	34			
10	Данные недействительны	Данные действительны	-			
11	Реле 1 выкл.	Реле 1 вкл.	(Аналог 5.4х)			
12-13		Не используются				
14	Набор1 ²	Набор2	23			
15	Реверс	Нет реверса	10			

Табл.2.3. Биты слова состояния

Бит	Логическое сос	Функции реле 5.4х (аналог)	
DAI	0	1	
0	Управление не готово	Готовность к управлению	1
1	Привод не готов	Привод готов	2
2	Останов выбегом	Нет останова выбегом	29
3	Нет авар. сигналов	Аварийный сигнал	10
4-6			
7	Нет предупреждения	Предупреждение	4
8	Не на задании (например, разгон)	На задании	8
9	Ручной режим	Автоматический режим	56
10	Вне частотного диапазона	В частотном диапазоне	7
11	Остановлен	Работа	6
12			
13	Нет предупреждения о напряжении	Предупреждение о напряжении	24
14	Не на пределе по току	Предел по току	12
15	Нет предупреждения о перегреве	Предупреждение о перегреве	21

¹ Активно только в режиме фиксации частоты. ² Активно только при выборе 0-10=9 (активный набор).

3. Настройки Lectus ОРС для связи с ПЧВ

Lectus Modbus OPC/DDE сервер предназначен для получения данных из Modbus сети и предоставления их OPC или DDE клиентам. OPC клиентом может выступать любая SCADA система: Intouch, Genesis, TraceMode и др. Любой OPC-клиент может обмениваться данными с любым OPC сервером вне зависимости от специфики устройства, для которого разрабатывался конкретный OPC сервер. DDE клиентом может выступать любая программа поддерживающая обмен через DDE. Например, Microsoft Excel и др.

Стандарт *OPC* разрабатывает независимая организация - *OPC Foundation OPC Foundation*, среди членов которой все известные компании-производители *SCADA*-систем и оборудования для систем промышленной автоматизации. В мире насчитывается уже несколько тысяч *OPC* серверов.

Данная версия *OPC* сервера поддерживает стандарт *OPC Data Access Custom 2.05A* и *OPC Historical Data Access 1.20*. *OPC* сервер может работать в режиме "*Master*" и "*Slave*". Поддерживается работа в режиме как локального, так и удаленного сервера. Это означает, что приложения-клиенты могут обращаться к серверу расположенному, как на том же компьютере, так и на других компьютерах сети.

В рассматриваемом примере использовалась бесплатная версия Lectus OPC.

Для отображения данных ПЧВ в *OPC* создадим узел данных в разделе **Текущие** данные, как показано на рис.3.1. В первом узле будет содержаться набор регистров для отображения нескольких важных параметров ПЧВ.



Рисунок 3.1 Добавление узла в Lectus OPC

Произведем настройки параметров узла, как показано на рис.3.2.

Uma yana PCHV_registy_opr	01
Описание Описание узла	www.com
Подилочение	Устройство
Прямое подключение	Протокол Modbus RTU 💌
Настройка	Адрес устройства 1 🙀 dec
Типданных	Функция чтения 03 💌 dec
Текушие денные 🔹 📍	Функция записи 16 💌 dec
Onpoc	Групповой запрос 🔽
Период опроса 1,0 🧏 сек 🔄	Дополнительно
Начальная Фаза 0.0 🍂 сек 📼	Паранетры

Рисунок 3.2 Настройки узла PCHV_registry_opros

В настройках узла необходимо назначить имя узла (на рис.3.2 - *PCHV_registry_opros*), задать настройки связи устройства:

- Протокол Modbus RTU (см. параметр 8-30);
- Адрес устройства:1(см. параметр 8-31);
- Функция чтения 03¹ (для регистра);
- Функция записи- 16 (для регистра).

Также в этом окне можно изменить параметры опроса: период и начальную фазу.

Для настройки параметров подключения в разделе подключение необходимо выбрать вариант **Прямое подключение** (ПЧВ подключен по интерфейсу RS-485). Нажав на кнопку **Настройка**, можно выбрать *Сот*-порт для подключения ПЧВ к ПК (в примере Com3). Пример такого выбора показан на рис.3.3.

Настройка	прям	ото под	ключен	ния [
СОМ	nopt C	ОМЗ	•	
	ÖK		Отмена	

Рисунок 3.3 Выбор Сот-порта для подключения ПЧВ к ПК

Аналогичным образом добавим в проект и определим настройки подключения для узла работы со служебными словами ПЧВ (задание по *RS-485*, командное слово и слово состояния). Вид этих настроек приведен на рис. 3.4.

Имя узла PCHV_sluzheb_words	;
Описание Описание узла	
Подключение	Устройство
Прямое подключение	Протокол Modbus RTU 💌
[Настройка]	Адрес устройства 1 🏂 dec
Тип данных	Функция чтения 03 💌 dec
Текущие данные 🔍 ?	Функция записи 16 💌 dec
Onpoc	Групповой запрос 🔽
Период опроса 1,0 🚺 сек 💌	Дополнительно
Начальная фаза 0,0 🏒 сек 💌	Параметры

Рисунок 3.4 Настройки узла PCHV_sluzheb_words

После добавления узлов опроса и управления настроим сетевые параметры нажатием кнопки . В открывшемся окне выберем настройки связи, аналогичные тем, что установлены в группе 8 параметров ПЧВ (см.п.1). Вид настроек для примера показан на рис.3.5.

ортыс	Конфигурац	я выбранно	го порта
COM2 COM3	Скорость:	3600	
	Даненыех	8	٠
-	Паритет:	Нет	
S	Стоп биты:	1	*
		Дополнит	ельно

Рисунок 3.5 Настройки параметров связи ПЧВ и ПК

¹ Более подробно о функция Modbus см. РП ПЧВ с 78-83

Добавим в каждый узел свой набор переменных. Для этого, вызвав кликом правой кнопки мыши контекстное меню, выберем пункт **Добавить переменную** или нажав на кнопку меню быстрого доступа. Общий список переменных, которые были добавлены в узел *PCHV_registry_opros*, представлен на рис.3.6.

Пер	Переменные Параметры					
	Имя переменой	Тип	Права доступа	Описание		
\checkmark	Chastota_Hz_16_13	Word	Чтение	Описание переменной		
\checkmark	Moshnost_kWt_16_10	Word	Чтение	Описание переменной		
\checkmark	Sost_vhodov18_19_27_33_16_60	Word	Чтение	Описание переменной		
\checkmark	Sost_vhoda_29_16_61	Word	Чтение	Описание переменной		
\checkmark	Potenciometr_53_16_63	Word	Чтение	Описание переменной		
\checkmark	Potenciometr_60_16_64	Word	Чтение	Описание переменной		
\checkmark	par3_15	Word	Чтение/запись	Описание переменной		
\checkmark	par3_16	Word	Чтение/запись	Описание переменной		
\checkmark	par3_17	Word	Чтение/запись	Описание переменной		

Рисунок 3.6 Переменные узла PCHV_registry_opros

В каждой такой переменной необходимо произвести настройки адресации и функций. Рассмотрим эти настройки на примере параметра ПЧВ **16-13 Частота,** Гц. На рис.3.7 приведены настройки для опроса этой переменной.

Имя переменной:	Chastota_Hz_16_13
Описание	Описание переменной
Права доступа: Период опроса:	Г Чтенне Г Запись 1.0 № сек. •
Тип переменной Типизирован Стандартная	ная С Регистр С Произвольная С Перечисление
Параметры Тип дан Адрес перемен	Holf Word 2 Galira Holf 3F01 🔀 hex
Типизированная обработки данны Формат данных определяется в о	переменная предназначена для к определенного типа (например Word) (последовательность байтов) звойствая узла:

Рисунок 3.7 Настройка переменной ПЧВ 16-13 Частота, Гц для отображения в ОРС

В настройках переменной назначено имя для нее (*Chastota_Hz_16_13*), определены права доступа (группа 16 параметров ПЧВ доступна только для чтения), период опроса, тип переменной и ее параметры. Для задания опроса регистров удобно использовать настройку **Типизированная** в типе переменной с выбором *Word* в качестве типа данных. Адрес регистра для параметра 16-13 можно рассчитать по формуле 2.1 (16-13×10-1=16129_{dec}=3F01_{hex}) или взять из документа «Адресация регистров OBEH ПЧВ для удаленного опроса и управления. Доступность регистров ПЧВ для чтения и записи», который доступен на сайте компании OBEH в разделе ПЧВ (прямая ссылка http://www.owen.ru/uploads/adress_registr_p4v.pdf).

Добавим аналогичным образом в узел несколько переменных группы 16, позволяющих отображать параметры работы ПЧВ: мощность управления, показания потенциометров, состояние дискретных входов и т.д.

Добавим также параметры группы 3 для изменения источников управления (3-15,3-16, 3-17). Пример настройки такого параметра приведен на рис.3.8.

Имя переменной:	par3_15
Описание	Описание переменной
Права доступа:	🔽 Чтеные 🖾 Запись
Период опроса:	1.0 24 сек. •
 Типизирова Стандартная 	аная С.Регистр. С.Произвольная I. С.Перечисление
Параметры	
Типдан	Heix Word 👻 2 байта
Адрес перемен	ной C4D 🏂 hex
Типизированная обработки данны Формат данных определяется в	переменная предназначена для и определенного типа (например Word) (последовательность байтов) свойствая узлах и и правити базити.

Рисунок 3.8 Настройка переменной ПЧВ 3-15 Источник задания 1 для отображения в ОРС

В настройках параметра 3-15 установлена возможность записи, что позволит изменять настройку источника задания ПЧВ с ОРС. После запуска на исполнение в разделе ОРС DA сервер отображаются текущие значения переменных. Кадр работы такой системы показан на рис.3.9.

Пер	Переменные Состояние группы					
	🛦 Имя переменой	Значение	Время	Качество	Описание	
$\overline{\checkmark}$	PCHV_registry_opros.Chastota_Hz_16_13	504	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
$\overline{\checkmark}$	PCHV_registry_opros.Moshnost_kWt_16_10	31	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.par3_15	11	23.06.11 13:03:16	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.par3_16	0	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.par3_17	0	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.Potenciometr_53_16_63	1378	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.Potenciometr_60_16_64	1052	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.Sost_vhoda_29_16_61	1	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	
\checkmark	PCHV_registry_opros.Sost_vhodov18_19_27_33_16_60	272	23.06.11 13:03:19	Хорошее	Описание переменной	

Рисунок 3.9 Кадр работы узла опроса PCHV_registry_opros

В режиме реального времени отображаются параметры группы 16 и группы 3, заданные в узле *PCHV_registry_opros*. Можно изменить параметр 3-15 нажав кнопку меню быстрого доступа или выбрав в вызванном правой кнопкой контекстном меню пункт **Записать значение.** В появившемся окне (рис.3.10) можно задать новое значение изменяемого параметра.

Рисунок 3.10 Изменение значения параметра 3-15 (передача управления на потенциометр ЛПО)

Для управления ПЧВ с ОРС настроим переменные второго узла проекта -*PCHV_sluzheb_words*. Добавим в узел 3 переменных служебных регистров: задание по *RS*-485, командное слово и слово состояния. Их настройки приведены на рис. 3.11.

Изменнть переменную 🔣	Изменить переменную 🔀	Різменить переменную 🛛 🕅		
Modbus	Modbuz	Modbut		
Иния переневникі (201_п.,405)	Инеклерененной сол_wood	Иния переменной: Idovo_tost		
Описания: (Описания перененной	Описание: Описание перененной	Описание: Описание переменной		
Правадоступа: Ф. Чтенке Ф. Запись	Праводоступх IV Чление IV Запись	Права доступа: 🗸 Чление 📑 Запись		
Периад опроса: (1,0.) (Д) сек. —	Период опроса: 1.0 14 сек. —	Перика опроса: 1.0 🔀 сек 💌		
Тип переченной	Тип перениеной	Тип перененной		
Ганионрованная Г. Регистр. Г. Пронавольная	Этипизированная С Регистр С Произвольная	ГР. Типконрованная. С. Репистр. С. Произвольная		
С. Стандартная. Г. Перечисление	С Стандартная С Перечисление	С. Стандартная. С. Перенисление		
Парачетры	Паранетры	Паранетры		
Тэп даеени Word • 2 байта	Тып деннох (Wood 2 distine	Тын дленном (Word 💌 2 бейта		
Адрес перечениой С359 🕵 hes	Адрес переменной (СЗАГ 📢 hex	Адрес перенежной (С417 🛐 hex		
Типисарованная перекланная преднасникна для	Типисанрованная перенанных предназначенна для	Титаскированная переменная преднахначена для		
обработки денных опредналенного типи (напренер Word)	обработи данных опрядалленного тала (напракер Word)	обработки даннаск отрядкленного тита (награмер Word)		
Формат денны (последовательность байтов)	Формат данных опрядалленного тала (напракер Word)	Формат даннаск отрядклентильность байтов)		
опреднательно сосійствах улок	опрядалленся в свойствая узлак	отрядкленется в свойствах удла		
"Дополнительно": Порядок байти: "Спершен байтон	"Дополнентильно" - "Порядок бейт" - "Спарцаен бейтон	"Дополнительно" - "Порядок байт - "Старкаки байтон		
Изнооть Отлана	Хининаль Отнина	Vavaserts Onesea		

Рисунок 3.11 Настройки переменных служебных регистров ПЧВ: задания по RS-485, командного слова и слова состояния в узле PCHV_sluzheb_words проекта OPC

Обращение к командному слову и слову состояния в формате регистров ненаглядно, поэтому можно отображать и отдельные биты этих служебных слов. Пример настроек такого отображения приведен на рис.3.12 (бит 0 командного слова и бит 0 слова состояния).

Изменить переменную 🛛 🔯	Изменить переменную
Modbus	Modbus
Имя переменной bi0_com_word_pred_zad_bi0	Имя переменной: bil0_slovo_sost_upt_gotovo
Описание: Описание переменной	Описание: Описание переменной
Права доступа: 🗸 Чтение 🔽 Запись	Права доступа: 🔽 Чтение 🔲 Запись
Период опроса: 1.0 🔏 сек. 💌	Период опроса: 1,0 🌠 сек. 💌
Тип переменной	Тип переменной
С Типизированная С Регистр С Произвольная	С Типизированная Ф Регистр С Произвольная
С Стандартная С Перечисление	С Стандартная С Перечисление
Параметры	Параметры
Адрес переменной СЗ4F 🙀 hex	Адрес переменной С417 🔀 hex
Значимые биты 0 🜠 - 0 🜠 dec	Значилые биты 0 🔀 10 🛃 dec
Переменная тип регистр предназначена для	Переменная тип регистр предназначена для
побитовой обработки данных типа Word. Значиные	побитовой обработки данных типа Word. Эначиные
биты определяют используемый диапазон битов.	биты определяют используеный диапазон битов.
Каменить Отмена	У Изменить Отмена

Рисунок 3.12 Настройки для отображения 0-х битов командного слова и слова состояния

В соответствии с табл.2.1 и 2.2 зададим все биты командного слова и слова состояния. В такой конфигурации, кадр работы которой приведен на рис.3.13, удобно производить управление работой ПЧВ по RS-485 и отображать режимы работы устройства.

На рис.3.13 представлена ситуация запуска ПЧВ на работу в прямом направлении (командное слово 33916) с частотой примерно 30% от номинальной (диапазон задания частоты 0-16384). Состояние работы системы отображают биты слова состояния.

Переменные Состояние группы								
	Имя переменой	Значение	Время	Качество	Описание			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.zad_rs_485	5000	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.com_word	33916	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit0_com_word_pred_zad_bit0	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit1_com_word_pred_zad_bit1	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit2_com_word_DC_tormoz	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit3_com_word_ost_vybeg	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit4_com_word_bystr_stop	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit5_com_word_fix_chastoty	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit6_com_word_PUSK	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit7_com_word_sbros	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit8_com_word_fixirovannaya_chastota	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit9_com_word_lzm_skorosty_13_4x_13_5x	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit10_com_word_Dannye_deistv	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit11_com_word_Rele	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit15_com_word_Revers	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.slovo_sost	3591	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit0_slovo_sost_upr_gotovo	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit1_slovo_sost_privod_gotov	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit2_slovo_sost_ostanov_vybeg	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit3_slovo_sost_avar	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit7_slovo_sost_preduprezh	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit8_slovo_sost_na_zadanyy	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit9_slovo_sost_Rezim_ruch_avt	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit10_slovo_sost_chastotny_diapazon	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit11_slovo_sost_rabota	1	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit13_slovo_sost_Preduprezhdenye_U	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit14_slovo_sost_Preduprezhdenye_I	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			
\checkmark	PCHV_sluzheb_words.bit15_slovo_sost_Preduprezhdenye_T	0	23.06.11 13:09:35	Хорошее	Описание переменной			

Рисунок 3.13 Кадр работы узла PCHV_sluzheb_words проекта OPC